

N° VP	VP 173
Type	Variable de performance
Libellé	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
unité	0 (non) ou 1 (oui)
Utilisé pour le calcul de l'indicateur :	D302.0 Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif
Utilisé pour la consolidation de l'indicateur :	
Commentaires et précisions	
Version	1/100215
Date	15/02/2010